

**Informační bulletin L40/18b**

1. **Týká se:** Krytů L 40.100-01P6, L 40.100-01.03, L 40.100-01P1 a P2
2. **Důvod:** Při zničení nebo poškození původních krytů není možné zhotovení náhradních dílů v původním provedení.
3. **Opatření:** Původní materiál 424400.14 bude nahrazen skelným laminátem.
4. **Opatření provést:** Dle potřeby
5. **Provede a zajistí:** Opravce
6. **Náklady hradí:** Provozovatel
7. **Postup práce** Dodané díly lícovat a svrtat dle potřeby. Provést povrchovou úpravu.
8. **Potřebný materiál:** Dodá Schempp-Hirth výroba letadel P.O. Box 19 565 01 Choceň
9. **Přílohy** —

Po technické stránce schváleno ST-ÚCL ČR

dne: 8. 06. 2003

**Schempp-Hirth**výroba letadel spol. s r.o.  
565 01 ChoceňIng. Tomana Pavel  
zástupce výrobce