

Závazný bulletin L40/17a

1. **Týká se:** Změna systému údržby.
2. **Důvod:** Prodloužení životnosti vysokotlakých a nízkotlakých hadic olejové a palivové instalace a systému brzd, je-li montován.
3. **Opatření:** Provozní životnost hadic namontovaných na letoun se prodlužuje na 10 let. Toto prodloužení provozní životnosti platí pro hadice zhotovené z hadicoviny PND, PN, ČSN 635388 a ČSN 635387. Doba skladování zůstává 5 let.
Konec životnosti hadic je stanoven na 15 let od data výroby hadicoviny. Po uplynutí prvních 5 let provozu musí být prováděna celková kontrola stavu hadic vždy po každém roce provozu.
U hadic je nepřípustné:
- mechanické poškození hadicoviny a koncovek
- koroze koncovek
- prolínání provozních kapalin
Vadné hadice ihned nahradit novými.
Životnost hadic ukončí časový nebo provozní limit podle toho, který je dosažen dříve.
V případě demontáže po uplynutí prvních 5 let provozu hadice, končí její životnost a nesmí být znovu namontována. Hadici je možno ponechat v provozu pouze v případě, že byl uvolněn pouze jeden její konec a tento opět připojen bez namáhání hadice kroucením.
4. **Opatření provést:** Po obdržení bulletinu
5. **Provede a zajistí:** Provozovatel
6. **Náklady hradí:** Nevzniknou
7. **Postup práce** V Technické příručce vyměnit list 63 a vložit listy 1a a 78a, které jsou přílohou tohoto bulletinu.
8. **Potřebný materiál:** Není třeba
9. **Přílohy** List č. 1a, 63 a 78a Technické příručky pro letoun L 40

Po technické stránce schváleno ST-ÚCL ČR

dne: 29.4.2002
Schempp-Hirth
výroba letadel spol. s r. o.
L-1-065
565 01 Choceň
Tomana
Ing. Tomana Pavel
zástupce výrobce